

BRANDSIKRING

I HENHOLD TIL NUGÆLDENDE LOV, BYGGESTYRELSENS BEKENDTGØRELSE NR. 184 AF 6. MAJ 1993 ER A/B BRYDESGÅRDIS EJENDOM BRANDSIKRET OG FØLGENDE BESTEMMELSER SKAL OVERHOLDES.

LOFT- OG KÆLDERDØRE

LOFT- OG KÆLDERDØRE ER BD 30 DØRE MED EN GENNEMBRÆNDINGSTID PÅ 30 MINUTTER.

DØRENE ER SELVLUKKENDE OG SKAL ALTID HOLDES LUKKEDE OG LÅST.

HOVED- OG KØKKENTRAPPER

HOVED- OG KØKKENTRAPPER ER FLUGTVEJE OG INTET MÅ HENSTILLES HER.

HOVEDDØRE TIL LEJLIGHEDERNE

HOVEDDØRE TIL LEJLIGHEDERNE VAR UDFØRT MED FYLNINGER OG GLASAREAL. TÆTNINGSLISTER SAMT BEKLÆDNINGSPLADE PÅ GLASAREAL OG FYLNINGER ER MONTERET OG MÅ IKKE FJERNES.

GENNEMBRÆNDNINGSTIDEN ER 10 MINUTTER.

DØRENE SKAL HAVE EN GOD OG IKKE SLIDT LÅS, SÅ DØREN ALTID ER TÆT.

BREVINDKASTENE SKAL ALTID VÆRE LUKKEDE, SÅ RØGINDTRÆNGEN FORHINDRES.

VED MONTERING ELLER UDSKIFTNING AF DØRSPION SKAL DENNE VÆRE GODKENDT AF STATSPRØVEANSTALTEN.

KØKKENDØRE TIL LEJLIGHEDERNE

KØKKENDØRE TIL LEJLIGHEDERNE VAR UDFØRT MED FYLNINGER.

BEKLÆDNINGSPLADE PÅ FYLNINGER SAMT TÆTNINGSLISTER ER MONTERET OG MÅ IKKE FJERNES.

GENNEMBRÆNDNINGSTIDEN ER 10 MINUTTER.

DØRENE SKAL HAVE EN GOD OG IKKE SLIDT LÅS, SÅ DØREN ALTID ER TÆT. DER MÅ IKKE STILLES KOMFUR, KØLESKAB OG LIGNENDE FORAN DØREN. DEN SKAL ALTID KUNNE ÅBNES HURTIGT.

VINDUER

KONTROLLER JÆVNLIGT, AT DISSE LET KAN ÅBNES.

PULTERRUM

PULTERRUM I KÆLDER OG PÅ LOFT SKAL ALTID VÆRE AFLAST OG HOLDES I GOD ORDEN.

PULTERRUM SKAL PÅFØRES LEJLIGHEDSNUMMER.

DER MÅ IKKE OPBEVARES FARLIGE BRÆNDBARE MATERIALER OG VESKER.

PULTERRUM SKAL ALTID TØMMES VED FRAFLYTNING.

TØRRELØJTER, LOFT OG KÆLDERGANGE

INTET MÅ HENSTILLES HER.

PORT TIL GÅRDSPLADS

PORTEN SKAL ALTID VÆRE HURTIG AT RYDDE, SÅ DER ER FRI PASSAGE FOR REDNINGSMATERIEL.

SAFREMPT DER KONSTATERES UREGLERMÆSSIGHEDER I FORHOLD TIL OVENSTÅENDE ELLER FUGT - SKAL EJENDOMMENS BESTYRELSE STRAKS UNDERRETTES.

Hellerup, 1990.06.19

Rådgivende ingeniør Jørgen P. Spilid ApS. - Tuborgvej 130 - 2900 Hellerup - 31 626050